机构名称： 莱茵技术监督服务（广东）有限公司
机构地址： 广州市开发区科学城科珠路199号
联系电话： 020-28391888

深度认证（验厂）报告

广州市海珠区萨莉莎曼服饰厂

报告编号：TP1903230306

报告生成日期：2019-03-29

本报告仅是服务商依据从深度认证企业处获取的资料、文件、信息等对深度认证企业相关状况的客观描述，并不包含服务商对提及的所有信息和深度认证企业状况的主观分析、法律评价、法律意见或作出任何行动建议。服务商不对深度认证企业或任何第三方根据本报告而采取或不采取的行动负责。

机构名称： 莱茵技术监督服务（广东）有限公司
机构地址： 广州市开发区科学城科珠路199号
联系电话： 020-28391888

目录

前言. 验厂概述

第一部分. 验厂情况介绍

第二部分. 企业基本信息

第三部分. 企业文化

第四部分. 部门人员信息

第五部分. 产品信息

第六部分. 办公场所信息

第七部分. 消防

第八部分. 厂房信息

第九部分. 研发设计能力

第十部分. 接单交付能力

第十一部分. 供应链运营能力

第十二部分. 柔性生产能力

第十三部分. 交期控制能力

第十四部分. 质量管控能力

第十五部分. 外贸服务能力

第十六部分. 服务支持能力

第一部分. 验厂情况介绍

企业名称： 广州市海珠区萨莉莎曼服饰厂　　验厂时间： 2019-03-29

实际验厂地址： 中国广东省广州市海珠区仑头北约一巷58号

申请人姓名： 熊进超　　申请人性别： 男

报告编号： TP1903230306

验厂机构： 莱茵技术监督服务（广东）有限公司

审核员姓名： 胡君明　　审核员性别： 男

备注： 1.办公、厂房面积均由企业申报；2.企业没有铭牌。



合影

第二部分. 企业基本信息

营业执照信息

企业名称： 深圳市龙岗区萨莉莎曼服饰厂　　注册号： 92440300MA5DLLTW6D

统一社会信用代码： 92440300MA5DLLTW6D

注册地址： 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区银威路33号

注册资本： 无需验资万元（ 人民币 ）　　成立日期： 2014-05-15

经营范围： ^服饰生产加工 *（凭有效 经营许可证经营）

法定代表人： 熊进超　　最新年检时间： 2019年

登记机关： 龙岗局

营业期限： 2014-05-15 至 长期



营业执照照片

税务登记信息

纳税人名称： 深圳市龙岗区萨莉莎曼服饰厂

税务登记号： 92440300MA5DLLTW6D

一般纳税人： 不具有一般纳税人资格



税务登记证

组织机构代码信息

组织机构名称： 深圳市龙岗区萨莉莎曼服饰厂

组织机构代码： 92440300MA5DLLTW6D

有效期： 2014-05-15 - 长期



组织机构代码证

第三部分. 企业文化

企业概述： 深圳市龙岗区萨莉莎曼服饰厂关联工厂为广州市海珠区萨莉莎曼服饰厂，地址位于广州市海珠区仑头北约一巷58号，公司成立于2015年，主要从事女装制造与销售，该公司有自己的注册品牌商标，目前正努力拓展电子商务平台的销售。

企业使命/愿景/价值观： 让美好生活触手可及。

第四部分. 部门人员信息

组织架构信息

部门名称： 销售　　部门人数： 2

部门名称： 生产　　部门人数： 4

人员信息



组织机构图

总人数： 6

销售人员数： 1　　客服人员数： 1

生产人员数： 4　　设计人员数： 1

第五部分. 产品信息

产品信息

品类名称： 服装（占100%产能）

产品名称： 服装（占100%产能）

样品展厅

第六部分. 办公场所信息

经营模式： 生产型

办公场所地址： 中国广东省广州市海珠区仑头北约一巷58号

办公场所面积： 25平方米　　办公场所类型： 租赁

有效期： 2019-01-01 - 2022-12-31



办公场所实景

第八部分. 厂房信息

厂房信息

工厂性质： 关联工厂

工厂企业名称： 广州市海珠区萨莉莎曼服饰厂


营业执照

注册号 440105601103034

名称 广州市海珠区萨莉莎曼服饰厂

类型 个体工商户

经营场所 广州市海珠区龙凛村新南工业楼三楼自编301、302号（临时经营场所有效期至2016-06-23）

经营者 熊进超

组成形式 个人

注册日期 2015年06月25日

经营范围 纺织服装、服饰业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

登记机关 2015年06月25日

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

关联工厂营业执照

厂房地区

厂房地址： 中国广东省广州市海珠区仑头北约一巷58号

厂房使用类型： 租赁

厂房面积： 450平方米

有效期： 2019-01-01 - 2022-12-31



厂房外景



厂房内景



厂房内景



厂房内景



厂房内景

第七部分. 消防

消防设施是否完善： Y

是否定期消防检查： N

消防安全制度： 禁止吸烟，通道禁放杂物。

第九部分. 研发设计能力

研发能力

代工模式： OEM（代工制造）,ODM（代工设计）,CMT

核心设计师： 熊海天

设计外包： 没有

年平均新款数量： 200

设计师平均工作年限： 4

1-5年开发工程师人数： 1



新品开发

打样

是否自助打样： 是


打样/制程工艺师傅数： 2

打样制程设备数量： 3

打样周期： 1天/件



打样制程设备



打样制程设备



打样制程设备

第十部分. 接单交付能力

接单能力

线上订单： 50%

线下订单： 50%

接单情况

产品名称	接单数量	单位
女装		件

交付情况

产品名称	交付数量	单位	交付周期

女装	5000	件	3 天

第十一部分. 供应链运营能力

铺货能力

线上平台数量： 1

线上平台名单： 1688

https://shop1400691569631.1688.com/

销售能力



名称: 女装

货品来源: 工厂货源

合作客户

合作客户名称	主营品牌	销售渠道	合作品类	产能占比	合作年限	类型
企业不同意展示		其它	女装	50		纯线下客户

电商客户占比： 50 %

第十二部分. 柔性生产能力

生产环境

卫生状况： 满足生产基本要求	照明状况： 满足生产基本要求


生产设备

常规设备名	型号	台数	设备校准维护情况
平车		20	
打边机		15	
皿车		4	
唛架机		1	
裁床		3	

设备总数: 43



常规设备照片



常规设备照片



常规设备照片



常规设备照片



常规设备照片

流水线/组信息

流水线/组数量： 2

流水线/组类型： 流水型（一件完整产品由10人以内配合完成）

生产产品信息

产品名称	一年最大产量
女装	件

第十三部分. 交期控制能力


交期准确率： 99%

交期管控方法： 计划系统管控

过程管控系统名称： 点三ERP

常规现货备货： Y

其他措施： Y



过程计划表单

第十四部分. 质量管控能力

质检配置及类型

是否有质检：		质检类型：	自检

质量部门管理

是否有质检：	是	质检类型：	自检
是否有质量管理部门：	否	现场管理类型：	4S

原料检验

是否进行原料检验：	是	原料检验方式：	desk
		原料检验比例：	100%全检

生产过程检验

是否对生产过程进行检验：	否

成品检验

是否对成品进行检验：	是	成品检验占比：	小于50%检验
		成品检验标准：	根据检验员经验判断

第十五部分. 外贸服务能力

物流能力

物料配送方式：	电商外包物流配送
物流合作商名单：	安能ane

第十六部分. 服务支持能力

服务支持

是否支持账期： 否

代理采购能力： 否